


CADCAM Or Capture Viewer 安裝說明 voo1


| Revision | Description | Date | Authorities |
|----------|-----------------|------------|-------------|
| V001 | Initial Release | 11/28/2008 | Jeremy Yan |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

OrCAD Viewer Demo 為提供查看線路圖的 Free 軟體,其安裝步驟如下:


- 1. 軟體安裝軟體目錄爲\\ptw-cis-01\Tools\Viewer\OrCAD_Viewer
- 2. 執行 Capture Viewer 51 p.exe 進行安裝。









3. I accept the terms of the license agreement



4. 建議安裝時關閉掃毒程式,點擊<確定>繼續安裝。




5. 選擇安裝目錄,預設目錄為 C:\OrCad\OrCad_16.0_Demo,建議使用該預設目錄。




6.點擊<Next>繼續安裝。











7.點選<是(Y)>,或<否(N)>均可







8.安裝完畢後點擊 Finish 即可



執行 OrCAD Capture CIS Demo 程式,正常開啟即安裝完成,可正常使用。





注: Demo 版開啓時會出現只能編輯零件不多於 60 個,以及 Net 不多於 64 條的 線路圖將不能儲存的提示。點擊<確定>後便正常查看線路圖。

